

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по  
Ханкайскому муниципальному  
району  
департамента труда и  
социального развития  
Приморского



Т. П. Костенко

30 декабря 2014г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктура (ОСИ)**  
**№ СП-**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование объекта: образовательное учреждение.  
1.2. Адрес объекта: с. Комиссарово, улица Советская, 16ж  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3055,8 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2000 кв.м  
1.4. Год постройки здания - 1992 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2015 г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Комиссарово Ханкайского муниципального района, Приморского края.  
1.7. Юридический адрес учреждения: с. Комиссарово, ул. Советская, 16ж  
1.8. Оснащение для пользования объектом: оперативное управление.  
1.9. Форма собственности: муниципальная.  
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.  
1.11. Вышестоящая организация: управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района.  
1.12. Адрес вышестоящей организации: с. Камень-Рыболов, ул. Октябрьская, 10-Б, E-mail: harka\_e@ mail.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование.  
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, педагогические.  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте; на дому.  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет;  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития  
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
2.6 Плановая мощность: проемная – 320 мест.  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалидов: да.

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
не используется

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - \_\_\_\_\_

3.2.2 время движения пешком: \_ \_

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, табломером, нет, нерегулируемый:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	А
	<i>в том числе инвалиды</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* <sup>А</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		1-1, 1-2
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, К, С)		2-1, 2-2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)		3-1, 3-2
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)		4-1, 4-2, 4-3, 4-4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К, О, Г, У), ДУ-И (К, С)		5-1, 5-2, 5-3,
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У), ДУ-И (Г, С)		6-1
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Пути движения к объекту и территория, прилегающая к зданию, доступны полностью всем. Основные структурно-функциональные зоны доступны отдельным категориям инвалидов.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (выход) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	капитальный и текущий ремонт

4.2. Период проведения работ: 2015г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов (О,Г,У,С), частичная доступность для инвалидов (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-И (О, Г, У,С), ДЧ-И (К).

4.4. Для принятия решения требуется: Согласование с вышестоящей организацией;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » 2014 г.,

2. Акта обследования объекта: от 25 ноября 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Ханкайскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края



И.И. Костенко

«30» декабря 2014 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ СП**

Ханкайский район  
Правительство территориальной администрации субъекта РФ

«27» декабря 2014 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование объекта: образовательное учреждение.
- 1.2. Адрес объекта: с. Комиссарово, улица Советская, 16ж.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 3055,8 кв.м
  - часть здания \_\_\_\_\_ этаж(и) на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 2000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1992 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2015 г.
- 1.6. Название организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» с. Комиссарово Ханкайского муниципального района Приморского края
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): с. Комиссарово, ул. Советская, 16 ж.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные, педагогические.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте; на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость – 320 мест.
- 2.7 Участие в выполнении ИПР инвалидов: да.

Дополнительная информация:

### 3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**  
автобусы пригородного сообщения до остановки «Комиссарово»  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**  
 автобусы пригородного сообщения до остановки «Комиссарово»;  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**  
 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: «Комиссарово» - 500 м;  
 3.2.2 время движения пешком: 10-15 мин;  
 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет  
 3.2.4 Перекрестки, есть 2, нерегулируемые;  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет;  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: не требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	A
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

\* указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»  
 «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная;  
 «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения;  
 «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно;  
 «ВНД» - не организована доступность.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДН-В		1-1, 1-2.
2	Вход (ходы) в здание	ДУ-И (О. Г. У), ДУ-И (О. К. С)		2-1, 2-2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О. Г. У), ДУ-И (К. С)		3-1, 3-2, 3-3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О. Г. У), ДУ-И (К. С)		4-1, 4-2
5	Санитарно-гигиенические	ДУ-И (О. Г. У)		5-1, 5-2.



	помещения	ДУ-И (К, С)		5-3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У), ДУ И (Г, С)		6-1, 6-2, 6-3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И		

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:**

Пути движения к объекту и территория, прилегающая к зданию, доступны полностью всем. Основные структурно-функциональные зоны доступны отдельным категориям инвалидов.

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий
2	Вход (выходы) в здание	текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	капитальный и текущий ремонт

**4.2. Период проведения работ:** не обозначен

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:** доступность объекта для получения услуг для категорий инвалидов (О,Г,У,С), частичная доступность для инвалидов (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ-И (О,Г,У,С), ДЧ-И (К).

**4.4. Для принятия решения:** не требуется.

**4.4.1. согласование на Комиссии**

**4.4.2. согласование работ с надзорными органами не требуется;**

**4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации требуется;**

**4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется;**

**4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.**

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеем

**4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
- 2. Входы (выходы) в здание на 2 л.
- 3. Путей движения в здании на 3 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
- 6. Системы информации о связи на объекте на 2 л.

Руководитель рабочей группы директор МБОУ СОШ №9 с. Комиссарово

И.И. Отставных

Члены рабочей группы:

1) Заместитель директора по АХР

О.В. Беляшова

2) Заместитель директора по УВР

Г.С. Фомных

3) Заместитель начальника отдела по Ханкайскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края

Прыскока Т.В.

4) Представитель первичной организации с.Комиссарово Общества инвалидов Ханкайского района Приморской краевой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Шестопал С.Н.

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г. (протокол № \_\_\_ )  
Комиссии по реализации мероприятий по формированию доступной среды

### I Результаты обследования:

#### I. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» с. Комиссарово Ханкайского муниципального района  
Приморского края, улица Советская 16, а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по устранению объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Вид работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-1	Не выявлены			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-1 1-2	Нет тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию изменения движения	С	Уложить тактильные средства	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет			Не нанесены яркая контрастная маркировка	С	Нанести яркую контрастную маркировку	ТР
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует	К	Установка пандуса в соответствии с нормативами	КР
1.5	Авто стоянка и парковка	нет			Не обозначены контуры парковочного места, не установлен знак	К,О, С	Нанести контуры парковочного места	ТР
	ОБЩИЕ требования к земле				Тактильные средства на покрытие пешеходных путей (зоны для парковки (сегоянки) автомобиля шевара (Свод правил СП 59.13330.2012)			

#### II Заключение по зпие:

	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--	-----------	------------	-----------------



Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория прилегающая к зданию	ДПВ		1-1, 1-2	Текущий и капитальный ремонт

**Комментарий к заключению:** на прилегающей территории нет парковки для инвалидов-колясочников, пути движения доступны всем, имеются места отдыха. Требуется нанесение контуров парковочного места, установка знака.



Фото 1-1



Фото 1-2

**1 Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» с. Комиссарово Ханкайского муниципального района Приморского края, улица Советская 16ж

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Значим для инвалидов (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане/№ фото	Содержание	Виды работ			
2.1	Лестница (наружная)	есть	2-3	Не нанесена яркая контрастная маркировка на верхней и нижней ступенях, нет тактильной полосы перед лестницей	С	Нанести яркую контрастную маркировку на красные ступени, предупредительную тактильную полосу	ГР	
2.2	Пандус (наружный)	нет				Привести в соответствие	КР	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2-1	Нет навеса, нет тактильной полосой перед входной дверью	У, К, О, Г, С	Выполнить устройство навеса и тактильной полосы, ремонт входной площадки и лестница	КР	
2.4	Дверь (входная)	есть	2-1, 2-2	Дверь из двух полотен ширина 0,65 м * 2. Порог 0,03 м. Дверь из двух полотен, дверное полотно с ручкой с одной стороны. Дверь без доводчика.	К, О	Запирать перед, установить автоматический доводчик	ГР	
2.5	Тамбур	есть	2-1	Порог более 0,03 м. Отсутствует доводчик на двери. Тамбур узкий: 1,0 м.	К, О	Запирать порог, установить доводчик	ГР	
	ОБЩИЕ требования к зоне			В соответствии с ГОСТ Р 51261 пандус должен иметь поручни скругленные и выступающие на 300 мм с двух сторон, входная площадка иметь навес, размер 2,2x2,2 м входные двери шириной не менее 0,9 м (Свод правил СП 59.13330.2012)	К, О, С			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	Д-И (Г, У) ДУ-И (О, К, С)		2-1, 2-2,	Текущий и капитальный ремонт

**Комментарий к заключению:** установить пандус, выполнить ремонт входной площадки, установить навес и доводчик на дверях. Возможно в ходе капитального ремонта произвести замену входной двери и двери в тамбуре.



Фото 2-1



Фото 2-2



Фото 2-3



**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» с. Комиссарово Хаскайского муниципального района Приморского края, улица Советская 16 ж

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для объекта (категория)	Содержание	Нады работ
3.1	Коридор (ход, зона ожидания) / лест	есть		3-1, 3-2, 3-3	Участки пола перед дверными проемами и поворотами не имеют контрастную окрашенную поверхность.	С, О	Участки перед дверными проемами и поворотами контрастно окрасить.	ПР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)							
3.5	Дверь	есть		3-2	Пороги более 3.0 см.	К	Защитить порог.	ПР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3-3	Нет визуальной, тактильной информации о движении.	С, Г		ПР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м., двери не менее 0,9 м., коридоры оснащены селективной связью, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании, в том числе эвакуационные	ДП-И (О, Г, У) ДУ (К, С)		3-1, 3-2, 3-3	Текущий ремонт

**Комментарий к заключению:** Предоставление услуг осуществляется на I этаже. Пути движения доступны для инвалидов-колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, глухих и умственно-отсталых. Требуется провести работу по созданию необходимых условий для слепых инвалидов. Занизить порог для удобства движения инвалидов-колясочников.



Фото 3-1



Фото 3-2



Фото 3-3

Приложение 4 (1)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от « 27 » декабря 2014 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» с. Комиссарово Ханкайского муниципального района Приморского края  
улица Советская 16ж

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		осты/ пост	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категории)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4-1, 4-2	Нет информирующих обозначений помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки Завышен порог.	К,С	Привести в соответствие	ТР
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>				Помещения на одного обслуживаемого не менее 12 кв. м. (Свод правил СП59.13330.2012)			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДН-И (О, Г, У) ДУ-И (К,С)		4-1, 4-2	текущий ремонт

**Комментарий к заключению:** требуется проведение мероприятий по созданию условий для инвалидов по зрению. Занизить порог для удобства движения инвалидов колясочников



Фото 4-1



Фото 4-2



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № СД-

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» с. Комьясарово Хаскайского муниципального района Приморского края, улица Советская 16к

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							
ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.1 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
нет				

**1 Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						
ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
нет				

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к вопросу доступности ОСИ № СШ- от «27» декабря 2014 г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» с. Комиссарово Ханкайского муниципального района, Приморского края, улица Советская 16 ж

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимы для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Умывальная комната	нет						
5.2	Туалетная комната	есть			Размеры 2,2 и 2,5. Ширина двери 0,75 м. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды, ковриков и других принадлежностей. Не поручней, план... Есть технические возможности для расширения дверей в туалет и в туалете.	4, С, Г, К	Привести в соответствие	КР, ТР
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,05, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9, крючки для одежды, коврики и др., откидные опорные поручни, план и наличие кнопки вызова	К, О, С, Г		

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 5.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С, Г, У), ДУ-И (К, С)		5-1, 5-2, 5-3	Текущий и капитальный ремонт



**Комментарий к заключению:** установить кнопку вызова персонала, поручни, штанги, крючки для одежды, костылей. Возможно в ходе капитального ремонта произвести замену дверей с расширением дверного проема.



Фото 5-1



Фото 5-2



Фото 5-3

к Акту обследования ОСИ в инвентарю доступности ОСИ № СИ- от «27» декабря 2014 г. Приложение 6

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» с. Комиссарово Ханкайского муниципального района Приморского края, улица Советская, 16/ж

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
6.1	Визуальные средства	нет						ТР
6.2	Акустические средства	нет		6-1, 6-2, 6-3				ТР
6.3	Тактильные средства	нет						ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие визуальной, звуковой и тактильной информации с указанием движения (Свод правил СП 59.13330.2012)	К,О,У, Г,С		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДН-И (К,О,У), ДУ-И (С, Г)		6-1, 6-2, 6-3	Текущий ремонт

**Комментарий к заключению:**

коридоры оснащены селекторной связью для обеспечения об информации. Необходимо обеспечить визуальную, звуковую и тактильную информацию для инвалидов по зрению и слуху, акустические средства для всех категорий инвалидов.



Фото 6-1



Фото 6-2



Фото 6-3





2-й лист



1-й лист



Прошнуровано и пронумеровано на 20  
страницах — 20 листах  
Директор МБОУ СОШ №9  
с. Комвесараво И.Н. Отставных

3-й лист